

# ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σοφία Γκουβούση

Κωνσταντίνα Κουτσοφλιανιώτη

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αρχοντικό Χατζόγλου είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στη Χαλκιδική, στον οικισμό της Γαλάτιστας του δήμου Ανθεμούντα, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19<sup>ου</sup> αιώνα. Το υπό μελέτη κτίριο αποτελεί τμήμα ενός κτιρίου που στην πάροδο του χρόνου χωρίστηκε και τέλος, μέρος του κατεδαφίστηκε. Το κτίριο εδράζεται σε επικλινές έδαφος και στο νοτιοδυτικό τμήμα του εφάπτεται διώροφο πρόσκτισμα. Αποτελείται από τρεις στάθμες ίδιας επιφάνειας και από μια τέταρτη μικρότερη λόγω της ύπαρξης βεραντών. Οι δύο στάθμες του προσκτίσματος είναι συνεπίπεδες με τις δύο πρώτες στάθμες του κυρίως κτιρίου. Το κυρίως κτίριο είναι ένα πέτρινο κτίσμα που στεγάζεται με τρίριχτη στέγη, όπως επίσης και το πρόσκτισμα. Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται στην παθολογία του κυρίως κτιρίου είναι: καμπυλώσεις ακμών, ρηγματώσεις τοιχοποιιών, αποκολλήσεις επιχρισμάτων, φθορά ξύλινων στοιχείων και προβλήματα υγρασίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου πραγματοποιήθηκαν επιμέρους επεμβάσεις μικρής κλίμακας που αφορούν σε τροποποιήσεις ανοιγμάτων και προσθήκες μικρών κατασκευών. Σεβόμενοι τα τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου καθώς και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία προτείνεται η επανάχρηση του αρχοντικού επιλέγοντας τις χρήσεις του λαογραφικού μουσείου, του ξενώνα, ενός καφέ και ενός καταστήματος πώλησης παραδοσιακών προϊόντων.



Εικ.: Νότια όψη του αρχοντικό Χατζόγλου.

**Σοφία Γκουβούση**

αρχιτέκτων μηχανικός

**Κωνσταντίνα Κουτσοφλιανιώτη**

Αρχιτέκτων Μηχανικός